

АКТ
прийому готовності Вищого професійного училища № 17 до
нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса: Вище професійне училище № 17, 49055, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49А

телефон +380567943192

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Терентьєв Микола Васильович
відповідно до наказу ВПУ № 17 від 17. 05. 2024 р. № 211 перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії: Директор ВПУ № 17 – Микола ТЕРЕНТЬЄВ.

Члени комісії:

Голова профспілкового комітету ВПУ № 17

Ірина МАКАШОВА

Інженер з охорони праці ВПУ № 17,

Юрій ХАРКУТА

Фахівець з питань цивільного захисту ВПУ № 17

Ігор ШМИГОЛЬ

Володимир БОБРОВ

Начальник Дніпровського міського управління
Головного управління Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти» (документи знаходяться на розгляді в МОН України вих. № 03/940 від 30. 08.2018р.)
 2. У 2024/2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 41 навчальні групи, загальною чисельністю 1100 здобувачів освіти.
 3. План роботи закладу освіти на новий навчальний рік розроблений для затвердження на серпневій нараді педагогічного колективу закладу освіти.
 4. Стан та якість ремонту приміщень:
поточного - на задовільному рівні.
Хто виконував роботи з ремонту будівель - роботи виконувалися працівниками училища та представниками батьківських комітетів навчальних груп.
 5. Стан території та її площа - територія закладу знаходиться в задовільному стані. Площа складає 23218 м² (Державний акт на право користування землею № 000695 від 20.02.1998р.)
 6. Кількість і стан допоміжних споруд: допоміжними спорудами є металеві бокси, металеві склади, сторожка зовнішніх охоронців, гараж, будівля колишньої котельні. Стан допоміжних будівель задовільний.
- Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: майданчик для

сміттєзбиральних баків відповідає санітарним нормам, затвердженими наказом № 145 від 17.03.2011р. Міністерством охорони здоров'я України. Площадка заасфальтована, в наявності 2 сміттєзбиральних бака по 1,1 м³.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:

Периметр території освітнього закладу складає 810м. Територія обгороджена металевим забором протяжністю 648м, що складає 80 % від периметру. Стан огороження задовільний.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

№ з/п	Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
				Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
1	Сховище						
2	Протирадіаційне укриття						
3	Споруда подвійного призначення						
4	Найпростіше укриття	місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49А	1090	так	так	так	готове

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

№ з/п	Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості					
			Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучно- мовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально- гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні
1	Навчальний корпус	Проспект Богдана Хмельницького, 49А	так	так	ні	ні	так	так
2	Гуртожиток	Проспект Богдана Хмельницького, 49А, Б	так	так	так	ні	так	так
3	Майстерня	Проспект Богдана Хмельницького, 49А	так	так	ні	ні	ні	так

9.Забезпеченість засобами індивідуального захисту

№ з/п	Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту			
			Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)	
			кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості
1	Працівники	175	160	66	242	100
2	Здобувачі освіти	1100			1100	100

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно- небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

наявність договору з охоронною організацією (так/ні) - так;

наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) – наявні;

забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) - ні;

наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти

/не має/ наявні) - наявні;

наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) - наявні.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан:

Спортивний майданчик загальною площею 1750 м² (25м x 70м), обладнаний турніком, брусами та футбольне поле із замкнутою біговою доріжкою, секторами для стрибків і метань знаходиться в безпечному для експлуатації стані.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Технології приготування їжі	1	+		+		В наявності
Товарознавства	1	+		+		В наявності
Технології приготування кондитерських виробів	1	+		+		В наявності
Захисту Вітчизни	1	+		+		В наявності
Всесвітньої історії	1	+		+		В наявності
Історії України	1	+		+		В наявності
Інформатики	1	+		+		В наявності
Англійської мови	2	+		+		В наявності

Математики	2	+		+		В наявності
Економіки	1	+		+		В наявності
Української мови та літератури	3	+		+		В наявності
Матеріалознавства	1	+		+		В наявності
Технології обробки матеріалів на верстатах	1	+		+		В наявності
Статистики та фінансів	1	+		+		В наявності
Стрілецький тир	1	+		+		В наявності
Креслення	1	+		+		В наявності
Біології	1	+		+		В наявності
Фізики та астрономії	1	+		+		В наявності
Світової літератури	1	+		+		В наявності
Правознавства	1	+		+		В наявності
Слюсарних технологій	1	+		+		В наявності
Технологій зварювального виробництва	1	+		+		В наявності
Електротехніки	2	+		+		В наявності
Монтажу і експлуатації електроустаткування	1	+		+		В наявності
Психології та етики	1	+		+		В наявності
Охорони праці	1	+		+		В наявності
Технологій вантажопідіймальних робіт	1	+		+		В наявності
Хімії	1	+		+		В наявності

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітле ність	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Лабораторія комп'ютерних технологій	57,8	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Контролерів-касірів	76,8	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Навчальний бар	57,3	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Верстатна лабораторія № 1	310,5	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Верстатна лабораторія № 2	257,7	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Зварювальна майстерня	274,8	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Полігон мостових кранів	244,0	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Кухня- лабораторія	73,9	15	+	Кахель	В нормі	В наявності
Майстерня-слюсарна № 1	127,9	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Майстерня-слюсарна № 2	128,6	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Майстерня технічного обслуговування автомобілів	212,8	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Майстерня слюсарно- ремонтна № 1	128,9	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Майстерня слюсарно- ремонтна № 2	128,0	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Лабораторія хімії	69,0	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Лабораторія електротехніки	35,6	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Лабораторія інформаційних технологій	111,7	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Електромонтажна № 1	36,9	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Електромонтажна № 2	131,2	15	+	Бетон	В нормі	В наявності
Лабораторія комп'ютерних технологій	57,8	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності
Лабораторія комп'ютерних технологій	48,8	15	+	Лінолеум	В нормі	В наявності

14. Наявність методичного кабінету: в наявності , площа кабінету - 33,8 м²
15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: є в наявності кабінет тренінгів, який використовується для відпочинку педагогічних працівників.
16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери	221	221	
2	Комплект обладнання для комп'ютерного класу: термінальна частина з 15 віддаленими робочими місцями	1	1	
3	Комплект обладнання для комп'ютерного класу: серверна частина з 2-ма віддаленими робочими місцями	1	1	
4	Ноутбуки	116	114	2
5	Проектори	41	40	1
6	Екрани	42	42	
7	Інтерактивна дошка	2	2	
8	Оргтехніка (принтери, МФУ, ксерокси)	78	78	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: спортивна зала площею - 266,5 м², тренажерна зала - 83,2 м², спортивний інвентар в наявності та в достатній кількості, відповідає вимогам.
18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: актова зала в наявності на 220 посадочних місць, площа - 175,3 м²
19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): стан усіх меблів задовільний , у достатній кількості.
20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць: їдальня закладу розрахована на 152 посадочні місця, меблями забезпечена в повному обсязі, має гігієнічне покриття, яке легко миється, стійке до дії гарячої води і дезінфікуючих засобів, стан меблів задовільний, 100-відсоткове забезпечення технологічним обладнанням. При вході розташовано 3 стаціонарних умивальники для миття рук та 2 електрорушники. Санітарний стан їдальні – задовільний.
21. Організація питного режиму: питний режим організовано в вестибюлі училища.
22. Наявність медичного, медичний кабінет - площа 29,0 м². Стан обладнання кабінету - задовільний, відповідає вимогам нормативно-правових актів МОЗ України.
23. Наявність і стан бібліотеки: бібліотека в наявності, загальна площа -186,5м², у тому числі читальна зала -118,8м², книгосховище -67,7 м², стан задовільний.
24. Фонд підручників, посібників складає 40986 шт., художньої літератури – 19449 шт., періодичних видань – 15 найменувань. Загальна забезпеченість підручниками 95 %.
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: освітлення в класах, кабінетах, лабораторіях двох типів – природне та штучне. Стан штучного освітлення - задовільний і відповідає СНІП П-4-79 та ДБН В.2.2-3-97.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: акти перевірки опору ізоляції та заземлення в наявності. Протокол № 3 від 21 червня

2023р. – вимір опору заземлення, протокол № 4 від 21 червня 2023р. – вимір опору ізоляції.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту:

протипожежні щити в наявності, обладнані згідно Правил пожежної безпеки в Україні; вогнегасники в кількості 93 шт.; блискавкозахист, пожежний гідрант, пожежні рукава в кількості 12 шт.; інструкції з пожежної безпеки та план евакуації в наявності та затверджені належним чином, системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей при пожежі.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів – наявні.

28. Стан покрівлі : покрівля на всіх спорудах м`яка, в задовільному стані.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання - водопостачання освітнього закладу централізоване;

газопостачання - централізоване (гуртожиток);

каналізація - централізована;

електропостачання – централізоване.

Всі комунікації в задовільному стані.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: вентиляція в наявності, знаходиться в робочому стані. Протоколи перевірки контрольного вимірювання вентиляційної установки в наявності. Протокол № 152 від 18.07.2024р. – вентиляційна установка їдальні, протокол № 159 від 18.07.2024р. – вентиляційна установка зварювальної майстерні.

31. Наявність підсобного господарства та його стан - немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан : гуртожиток розташований за адресою: 49055, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49б, загальна площа - 5732,2 м², у тому числі житлова площа -2744 м², допоміжна площа – 2988 м². Розміщення житлових кімнат має коридорний характер. Кількість житлових кімнат -152, що відповідає 456 ліжко-місцям. Рівень благоустрою: газ, водопровід, каналізація, гаряче водопостачання, централізоване опалення. Протипожежні щити, пожежні рукава в наявності, Інструкції з пожежної безпеки, план евакуації в наявності та затверджені належним чином.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо):

Для організації роботи з охорони праці створені накази: «Про організацію роботи з питань охорони праці на 2024 – 2025 навчальний рік» № 246 від 25.06.2024 року, «Про призначення відповідальних осіб за електрогосподарство та протипожежну безпеку на 2024-2025 навчальний рік» № 247 від 25.06.2024 року. В училищі існує «Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу», затверджене наказом директора № 251 від 25.06.2024 року, розроблені посадові та робочі інструкції працівників. Розроблені паспорти на всі навчальні кабінети, лабораторії закладу, спортивний зал. Затверджений план евакуації учасників освітнього процесу. Ведеться облікова документація: журнали реєстрації вступного інструктажу з працівниками, журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів працівників навчального закладу, журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та здобувачами освіти, ведеться облік актів розслідування нещасних випадків з працівниками та здобувачами освіти, у навчальних кабінетах існують журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти. Для проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці у 2024-2025 навчального року виданий наказ № 248 від 25.06.2024 року.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: освітній заклад готовий до опалювального періоду. Опалювальна система централізована від котельні КП

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Володимир БОБРОВ